

Инструкция пользования автоматизированной системой «Полигон ТБО»

1. Получить электронную карту (ЭК) доступа в ООО «ТСТ»
2. Прибыть на Полигон ТБО Ленинского Района
3. Убедиться, что на весовой нет автомобилей (шлагбаумы закрыты).
4. Поднести ЭК к считывателю.
5. После идентификации карты и лимитов ТБО произойдет открытие шлагбаума.
6. Проехать на весы, дожидаться открытия шлагбаума.
7. Выехать с весов.

Порядок выезда осуществляется аналогично, начиная с п.3.

При выезде с Полигона ТБО необходимо сдать диспетчеру карту Разового Доступа.

Категорически запрещается:

Проезжать на весы, следом за другим автомобилем (без ЭК).
Начинать движение до полного открытия шлагбаума. Высаживать пассажиров на весовой зоне. Ходить пешком по весовой зоне.